

## Technický list - Montážní návod Technický list - Montážny návod

Hadice odpadní tvarovatelná flexi s maticí  
Hadica odpadovej tvarovateľná flexi s maticou

CZ


### PR 7080C, PR 7080D

1. - Tvarovatelná flexi hadice 50(40mm)
2. - Matice mosazná 5/4"
3. - Matice plastová 5/4"
4. - Těsnění pryžová

SK

### PR 7080C, PR 7080D

1. - Tvarovateľná flexi hadice 50(40mm)
2. - Matica mosadzná 5/4"
3. - Matica plastová 5/4"
4. - Tesnenie pryžová



Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louh sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku. Aktuální verzi návodu naleznete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)

Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku. Aktuálnu verziu návodu nájdete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)